



แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม


ชื่อโครงการ/ งานซ่อมหลังคาและทำกันซึม อาคารอำนวยการศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		
สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ	ประมาณการเลขที่	กงช.004/62
แบบเลขที่ กงช.004/62		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมทำ		พร.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ		มีจำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมหลังคาและทำกันซึม อาคารอำนวยการศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ	980,639.-	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	20,000.-	
รวมค่าซ่อมทำทั้งโครงการ		1,000,639.-	
สรุปราคา(พิเศษ)		1,000,000.-	
ราคา (หนึ่งล้านบาทถ้วน)			

ตรวจ 
 น.ท.
 (วิรัตน์ ฤดี)

นายช่างแผนกบริหารงานซ่อม


 น.อ.
 (สมารัฐ พงษ์พามิช)
 หน.บริหารงานซ่อม


 น.อ.
 (ก้องเกียรติ ลีกันช)
 ผอ.กงช.ชย.ทร.

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมหลังคาและทำกันซึม อาคารอำนวยการศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ

แบบเลขที่ กงช.004/62

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง

พร.


แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคา น.ท.วีรพัฒน์ ฤดี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมหลังคาและทำกันซึม อาคารอำนวยการศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทยทหารเรือ				
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	750,700.-	1.3063	980,639.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมทำ			980,639.-	

ตรวจ

น.ท. 


(วีรพัฒน์ ฤดี)

นายช่างแผนกบริหารงานซ่อม

น.อ. 

(สภารัฐ พงษ์พามิช)

หน.บริหารงานซ่อม

น.อ. 

(ก้องเกียรติ ลิกนุช)

ผอ.กงช.ชย.ทร.

บัญชีแบบและขอบเขตงาน :

จัดจ้างเหมา ซ่อมหลังคา และกันซึมตึกอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

๑.วัตถุประสงค์ กองทัพอากาศ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์งานซ่อมหลังคา และกันซึมตึกอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

๑.๑ บัญชีแบบและขอบเขตงาน จำนวน ๑ หน้า

๑.๒ แบบและรายการประกอบแบบ

ลำดับที่	ชื่อ	หมายเลข	จำนวน (แผ่น)
๑	แบบงานซ่อมหลังคา และกันซึมตึกอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	กงช. ๐๐๔/๖๒	๐๒ ✓
๒	รายละเอียดประกอบงานซ่อมหลังคา และกันซึมตึกอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	กงช. ๐๐๔/๖๒	๐๓
๓	รายการประกอบแบบมาตรฐาน แผนกอาคารและผังหลัก กอบ.ชย.ทร.หมวดงานสี	๖๑-๒๐๓	๐๑ ✓
๔	รายการประกอบแบบมาตรฐานแผนกออกแบบอาคาร และผังหลัก กอบ.ชย.ทร. หมวดผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	๖๑-๒๐๑	๐๑ ✓
๕	รายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง กอบ.ชย.ทร.	๕๔-๐๐๑	๐๔ ✓
รวม			๑๑

๒. ขอบเขตของงาน

๒.๑ งานซ่อมรอยแตกกร้าวผนังปูนฉาบใต้หลังคาหลุดร่อน ซ่อมรอยรั่วกำแพง เสา คาน คสล. รอบชั้นดาดฟ้า

๒.๒ งานซ่อมแผ่นเมมเบรนปูพื้น และผนังกันน้ำรั่วซึม

๒.๓ งานซ่อมรอยต่อ ครอบสันหลังคา และทากันซึมทับรอยต่อแผ่นหลังคาเมทัลชีท

๒.๔ งานซ่อมแผ่นเหล็กเสาเหลี่ยมท่อระบายน้ำจากหลังคา


๒.๕ งานซ่อมทำทากันซึมและทาสีเสา คาน กำแพง คสล. และราวกันตกรอบชั้นดาดฟ้า

๓. เงื่อนไขและข้อผูกพัน

ในการดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของ กอบ.ชย.ทร. หมายเลขแบบ 54-001 /หรือตามที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มในวันนำดูสถานที่

กรมช่างโยธาทหารเรือ

น.ท.


(วีรพัฒน์ ฤดี)

นายช่าง แผนกบริหารงานซ่อม กงช.ชย.ทร.